

BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE



Fårevejle Kirkeby Vandværk
Riisvej 22
4540 Fårevejle

Analyserapport 161128-7
28. november 2016
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO19458)**

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Dato	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.Coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Adelers Alle 34	25-11-16	10,8	< 1	< 1	2	< 1
TF Knolden	25-11-16	8,2	< 1	< 1	2	16
Afgang, værk	25-11-16	9,2	1 !	< 1	< 1	1

Metode: SM9223 SM9223 DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.