

# BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE



Fårevejle Kirkeby Vandværk  
Riisvej 22  
4540 Fårevejle

Analyserapport 210922-1  
22. september 2021  
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)  
**Prøvedato:** 13. september 2021

## RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.Coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
RV	09:58	11,0	< 1	< 1	1	2
DGU. 190.178	10:09	9,9	< 1	< 1	3	6
DGU. 190.136	10:15	9,1	< 1	< 1	4	39
DGU. 190.162	10:27	9,0	< 1	< 1	12	7

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1110:  
Taphane i.m. i.m. 20 # 200



Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.  
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.  
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.